

Alerta Informativa-Chinú

Junio 15 de 2021

FALLAS DE ENERGÍA DE LOS ÚLTIMOS DÍAS, GENERARON DEFICIENCIA EN EL POZO 19 Y NOVEDAD EN EL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN CHINÚ

Las lluvias de los últimos días han generado fallas de energía en el acueducto de Chinú, causando salida de operación del pozo 19 que aporta el 20 % del agua que se distribuye a la población; generando bajas presiones y ausencia del servicio en las horas de máximo consumo en los barrios: San Pedro, Santo Domingo, parte de Lavalomo, El Tendal, Jorge Avilez, Nueva Esperanza, Villa Galeno, Santa Rosa, Avenida Chanú, parte de Camilo Torres y parte de Villa Teresa.

Personal especializado de Veolia realiza la reparación del daño en el pozo, para colocarlo nuevamente en funcionamiento y normalizar el servicio de acueducto en los sectores antes mencionados. Los trabajos culminarán el jueves 17 de junio y como plan de contingencia, llevaremos agua a través de carrotanques a los usuarios que lo soliciten a través de los canceles de atención: cel 0352764421, fijo 116, co.atencionalcliente.adesa@veolia.com, www.veolia.com.co/sabana.

Veolia Sabana agradece la comprensión de sus usuarios, y recuerda que nuestra cuenta en Twitter @SabanaVeolia; fanpage, Veolia Colombia y; nuestra página web, www.veolia.com.co/sabana se encuentran habilitados para resolver cualquier inquietud.

Contactos

Veolia Sabana S.A E.S.P Cel 0352764421. co.atencionalcliente.adesa@veolia.com www.yeolia.com.co/sabana